

平成29年度 つるぎ町橋梁点検結果一覧表(15m未満)

(委託)

長寿 命化	橋梁 番号	名 称	路線 番号	路 線 名 称	架設 年次	橋長	幅員	径間数	上部工 構造	橋種	健全度	摘要
○	1003	長谷保橋	1004	鹿老渡木ノ内線		9.4	5.0	1	床版橋	RC橋	II	主桁:鉄筋露出 床版:ひびわれ 路面:舗装の異常
○	1007	蔭名橋	1006	蔭西百姓滝線		11.0	4.0	1	床版橋	RC橋	II	主桁:ひびわれ 床版:ひびわれ 路面:舗装の異常
○	1013	第1坂根橋	1010	日谷尾下尾尻線		7.5	3.6	1	H桁	鋼橋	II	主桁:腐食 床版:鉄筋露出 支承:腐食
○	1015	第3坂根橋	1010	日谷尾下尾尻線		5.0	4.0	1	床版橋	RC橋	III	主桁:鉄筋露出 路面:舗装の異常
○	1019	倉尾橋	1012	大惣小谷山ノ神線	2009	14.3	5.0	1	H桁	鋼橋	II	床版:遊離石灰 下部工:漏水
○	1020	大惣第1橋	1012	大惣小谷山ノ神線		8.2	8.9	1	床版橋	RC橋	II	主桁:漏水 下部工:遊離石灰
○	1023	大惣第4橋	1012	大惣小谷山ノ神線		6.5	3.6	1	床版橋	RC橋	II	下部工:ひびわれ
○	1058	川又橋	1196	宮脇川又線		12.1	2.0	2	床版橋	RC橋	III	下部工:洗掘
○	1059	高城橋	1197	高城川又線		9.3	3.0	1	床版橋	RC橋	II	下部工:遊離石灰
○	1060	青野谷橋	1199	青野谷青野線		14.4	3.5	1	H桁	鋼橋	II	主桁:ひびわれ 下部工:遊離石灰 支承:腐食
○	1070	下尾尻橋	1211	下尾尻日開野線		13.6	4.0	1	H桁	鋼橋	III	主桁:腐食 床版:ひびわれ 下部工:ひびわれ
○	1072	第1六くぞ端橋	1212	六くぞ端下尾尻線		8.8	2.7	1	床版橋	RC橋	II	主桁:遊離石灰 下部工:ひびわれ
○	1073	第2六くぞ端橋	1212	六くぞ端下尾尻線		7.0	2.7	1	T桁	RC橋	II	下部工:ひびわれ
○	1074	坂根第1橋	1213	坂根上蓮線		7.0	3.7	1	床版橋	RC橋	II	主桁:遊離石灰 下部工:ひびわれ
○	1076	かけ橋	1217	二所八幡神社線		6.3	4.2	1	床版橋	RC橋	II	主桁:鉄筋露出
○	1077	佐古戸橋	1220	万才佐古戸線		5.6	4.0	1	床版橋	RC橋	II	下部工:漏水
○	1079	岸ノ下橋	1222	岸ノ下吾見線	1976	14.4	2.6	2	RC中空 床版橋	RC橋	II	主桁:ひびわれ 床版:遊離石灰
○	1090	葛城紙屋第1橋	1240	葛城紙屋線		8.1	3.0	1	H桁	鋼橋	II	主桁:腐食 床版:腐食 下部工:欠損
○	1092	葛城紙屋第3橋	1240	葛城紙屋線		7.8	2.8	1	桁橋	鋼橋	II	主桁:腐食 床版:腐食
○	1099	観音堂橋	1247	観音堂上蓮線		11.1	2.6	1	床版橋	RC橋	II	主桁:遊離石灰 下部工:ひびわれ
○	1100	上蓮第1橋	1247	観音堂上蓮線		8.9	3.0	1	床版橋	RC橋	II	主桁:鉄筋露出
○	1101	谷橋	1248	上蓮谷県道線		7.0	2.6	1	床版橋	RC橋	II	下部工:ひびわれ
○	1102	小井野第1橋	1249	小井野上蓮線		11.0	3.0	1	床版橋	RC橋	II	下部工:遊離石灰