

平成30年度 つるぎ町橋梁点検結果一覧表(15m未満)

(委託)

長寿命化	橋梁番号	名称	路線番号	路線名称	架設年次	橋長	幅員	径間数	上部工構造	橋種	健全度	摘要
○	2001	太田山路線1号橋	2001	太田山路線	1979	10.4	3.2	1	I桁	鋼橋	II	主桁:腐食 床版:ひびわれ 下部工:ひびわれ 支承:腐食
○	2005	捨子広谷線1号橋	2021	捨子広谷線	1990	12.0	5.0	1	床版橋	RC橋	II	主桁:ひびわれ 下部工:遊離石灰 路面:凹凸有り
○	2006	広谷橋	2021	捨子広谷線	1973	8.0	4.2	1	I桁	RC橋	II	主桁:腐食 床版:ひびわれ・遊離石灰 支承:腐食
○	2074	太田宮内1号橋	2533	太田宮内線	1989	5.4	6.5	1	床版橋	RC橋	II	主桁:ひびわれ
○	3009	久藪1号線1号橋	3023	久藪1号線	2000	13.3	5.0	1	H桁	鋼橋	II	床版:遊離石灰 下部工:ひびわれ 路面:凹凸
○	3049	大野1号線1号橋	3100	大野1号線	1974	9.3	3.5	1	床版橋	RC橋	II	下部工:ひびわれ
○	3062	伊良原1号線3号橋	3106	伊良原1号線	1972	12.0	3.6	1	T桁	RC橋	II	主桁:ひびわれ 下部工:遊離石灰 支承:腐食
○	3067	久藪2号線1号橋	3112	久藪2号線	1977	9.4	4.0	3	H桁	鋼橋	III	主桁:腐食 床版:ひびわれ 下部工:遊離石灰 支承:腐食
○	3090	堂平広沢線1号橋	3148	堂平広沢線	1971	10.9	3.6	1	H桁	鋼橋	II	主桁:腐食 床版:遊離石灰 下部工:遊離石灰 支承:腐食