

平成29年度 つるぎ町橋梁点検結果一覧表(15m未満)

(直営)

長寿命化	橋梁番号	名称	路線番号	路線名称	架設年次	橋長	幅員	径間数	上部工構造	橋種	健全度	摘要
	1004	砥石谷橋	1004	鹿老渡木ノ内線		3.0	2.8	1	床版橋	RC橋	II	下部構造:ひびわれ・欠損・洗掘
○	1008	蔭下橋	1006	蔭西百姓滝線	1982	5.5	3.5	1	床版橋	RC橋	I	
	1009	藤木橋	1009	上喜来下喜来線		3.0	3.8	1	床版橋	RC橋	II	床版:剥離・鉄筋露出
	1011	多聞寺橋	1009	上喜来下喜来線		4.5	4.2	1	床版橋	RC橋	II	床版:剥離・鉄筋露出 下部構造:ひびわれ・剥離
○	1014	第2坂根橋	1010	日谷尾下尾尻線	1967	5.0	3.5	1	床版橋	RC橋	III	床版:剥離・鉄筋露出 下部構造:洗掘・遊離石灰
	1016	第4坂根橋	1010	日谷尾下尾尻線		3.5	3.8	1	床版橋	RC橋	II	床版:剥離・鉄筋露出
○	1017	第5坂根橋	1010	日谷尾下尾尻線		6.1	3.6	1	床版橋	RC橋	II	床版:鉄筋露出・遊離石灰
○	1018	坂根消防橋	1010	日谷尾下尾尻線		6.7	3.6	1	床版橋	RC橋	II	床版:遊離石灰
○	1021	大惣第2橋	1012	大惣小谷山ノ神線	1962	5.8	3.6	1	床版橋	RC橋	II	床版:ひびわれ その他:欠損・すれ
○	1022	大惣第3橋	1012	大惣小谷山ノ神線	1976	6.5	3.6	1	床版橋	RC橋	II	下部構造:遊離石灰・欠損
	1024	奥樋の口橋	1022	間ノ浦東地線		3.1	2.8	1	床版橋	RC橋	II	下部構造:ひびわれ その他:欠損 床版:遊離石灰 下部構造:洗掘 その他:ジャンカ
○	1028	折坂第3橋	1026	折坂上蓮線	1980	7.1	3.5	1	床版橋	RC橋	II	
	1029	折坂第2橋	1026	折坂上蓮線		4.1	4.0	1	床版橋	RC橋	II	床版:剥離・鉄筋露出 床版:遊離石灰・鉄筋露出 下部構造:ひびわれ その他:洗掘
○	1030	猪尻谷橋	1026	折坂上蓮線		6.6	4.4	1	床版橋	RC橋	II	
○	1031	大池橋	1026	折坂上蓮線	1979	6.6	3.7	1	床版橋	RC橋	III	床版:鉄筋露出 下部構造:洗掘
	1032	折坂第1橋	1026	折坂上蓮線		4.4	9.8	1	ラーメン橋	RC橋	I	
	1033	猿飼佐古戸第1橋	1027	猿飼佐古戸線		3.2	3.2	1	床版橋	RC橋	III	下部構造:ひびわれ・遊離石灰
	1035	小橋谷橋	1052	中菰渡船場線		2.0	3.3	1	床版橋	RC橋	II	床版:剥離・鉄筋露出 下部構造:ジャンカ
○	1036	上ノ原第1橋	1094	上ノ原線	1977	5.5	4.0	1	床版橋	RC橋	I	
	1038	井黒谷橋	1103	田井井黒線		2.8	3.2	1	床版橋	RC橋	III	下部構造:ひびわれ
	1039	大柱橋	1114	大柱大畠線		2.1	4.4	1	ラーメン橋	RC橋	II	下部構造:ズレ
	1042	第2井川橋	1125	奥日浦井川線		3.5	3.0	1	床版橋	RC橋	I	
○	1043	山田橋	1132	安寺西山線		5.6	3.0	1	床版橋	RC橋	II	床版:剥離・鉄筋露出
	1044	第1西山橋	1132	安寺西山線		2.7	3.5	1	床版橋	RC橋	II	床版:剥離・遊離石灰 下部構造:欠損
	1045	上地橋	1139	東中上地線		3.9	3.9	1	床版橋	RC橋	II	床版:ひびわれ・漏水 下部構造:遊離石灰
	1046	第2平良石橋	1148	大床鹿老渡線		3.8	3.4	1	床版橋	RC橋	I	
○	1047	日ノ浦谷橋	1154	日ノ浦馬越線		6.0	4.0	1	床版橋	RC橋	III	床版:鉄筋露出 下部構造:遊離石灰・洗掘
○	1048	蔭元橋	1159	蔭元日浦下線	1985	8.7	2.7	1	床版橋	RC橋	I	
○	1056	あらいげ橋	1195	荒井勢田口線	1976	5.0	3.2	1	床版橋	RC橋	II	床版:鉄筋露出
	1061	第1谷地橋	1202	新大屋敷谷地線		4.7	4.3	1	床版橋	RC橋	III	下部構造:洗掘
	1062	第2谷地橋	1202	新大屋敷谷地線		4.3	2.8	1	床版橋	RC橋	III	床版:剥離・鉄筋露出
○	1063	第3谷地橋	1202	新大屋敷谷地線	1979	8.0	2.5	1	床版橋	RC橋	III	床版:鉄筋露出 下部構造:洗掘

長寿命化	橋梁番号	名称	路線番号	路線名称	架設年次	橋長	幅員	径間数	上部工構造	橋種	健全度	摘要
○	1064	第4谷地橋	1202	新大屋敷谷地線	1978	5.6	2.5	1	床版橋	RC橋	II	床版:剥離
○	1065	第1ほうたき橋	1203	ほうたき線	1981	5.1	3.7	1	床版橋	RC橋	III	床版:剥離 下部構造:洗掘
	1066	第2ほうたき橋	1203	ほうたき線		3.8	2.5	1	床版橋	RC橋	III	下部構造:洗掘
○	1067	第3ほうたき橋	1203	ほうたき線	1982	5.4	2.6	1	床版橋	RC橋	II	下部構造:洗掘
	1068	第1高瀬橋	1207	高瀬川又線		4.2	3.8	1	床版橋	RC橋	II	床版:鉄筋露出 下部構造:洗掘
	1069	第2高瀬橋	1207	高瀬川又線		4.8	3.2	1	床版橋	RC橋	III	床版:鉄筋露出 下部構造:石積み崩れ・洗掘
	1082	中熊中央橋	1228	中熊中線		4.5	4.0	1	床版橋	RC橋	II	床版:鉄筋露出 下部構造:ひびわれ
○	1084	中熊第1号橋	1229	中熊線	1972	5.6	3.5	1	床版橋	RC橋	II	その他:Gr's欠損
○	1085	中熊第2号橋	1229	中熊線	1971	5.6	3.5	1	床版橋	RC橋	III	下部構造:目地開き・剥離
	1087	中熊長野橋	1232	中熊長野線		2.3	4.2	1	床版橋	RC橋	II	下部構造:洗掘
○	1088	上喜来1号橋	1235	上喜来1号線	1969	5.4	3.8	1	床版橋	RC橋	I	
	1089	上喜来2号線	1235	上喜来1号線		4.2	3.0	1	床版橋	RC橋	III	床版:遊離石灰 下部構造:護岸壁開き
	1091	葛城紙屋第2橋	1240	葛城紙屋線		3.0	3.0	1	床版橋	RC橋	I	
	1094	第6坂根橋	1244	坂根中央線		4.6	3.0	1	床版橋	RC橋	II	下部構造:ひびわれ
○	1096	坂根蔭地橋	1244	坂根中央線	1979	5.4	4.2	1	床版橋	RC橋	II	床版:遊離石灰化・漏水 下部構造:欠損・ひびわれ
	1097	おかくぼ橋	1245	岡ノ久保坂根中央線		4.0	3.2	1	床版橋	RC橋	II	床版:鉄筋露出・遊離石灰 下部構造:洗掘
○	1098	西谷橋	1246	上蓮西谷線	1979	7.5	2.6	1	床版橋	RC橋	III	床版:剥離・鉄筋露出 下部構造:石積み崩れ
○	1106	第2倉尾橋	1253	櫛尾線	1976	5.3	3.8	1	床版橋	RC橋	III	下部構造:遊離石灰 その他:取り合い壁洗掘
○	1107	第2小谷橋	1258	小谷山ノ神線	1973	6.2	3.0	1	床版橋	RC橋	III	床版:遊離石灰 その他:剥離・鉄筋露出
	1108	大日浦橋	1258	小谷山ノ神線		3.7	4.4	1	ラーメン橋	RC橋	I	
	1109	から谷橋	1258	小谷山ノ神線		4.3	2.8	1	床版橋	RC橋	II	床版:剥離・鉄筋露出 その他:石積み崩れ
○	1112	第1小谷橋	1261	小谷神社第2小谷橋線	1976	8.6	3.0	1	床版橋	RC橋	III	床版:鉄筋露出・剥離 下部構造:洗掘
	1117	白石日開野橋		白石日開野線		3.9	6.6	1	床版橋	RC橋	III	床版:鉄筋露出・剥離 下部構造:剥離・シヤッカ
	1118	上ノ原橋		上ノ原線		4.0	3.5	1	床版橋	RC橋	I	
	2002	家賀中央線1号橋	2003	家賀中央線		3.4	4.4	1	床版橋	RC橋	II	床版:遊離石灰
	2004	西浦2号線1号橋	2007	西浦2号線		4.9	6.3	1	床版橋	RC橋	II	床版:遊離石灰 下部構造:クラック
	2007	捨子広谷線2号橋	2021	捨子広谷線		4.5	3.8	1	床版橋	RC橋	III	下部構造:洗掘
○	2009	捨子広谷線7号橋	2021	捨子広谷線	2002	5.9	4.7	1	I桁	鋼橋	III	床版:腐食 下部構造:石積み欠損
	2013	小山北4号線1号橋	2054	小山北4号線		2.0	4.0	1	ラーメン橋	RC橋	III	その他:Gr基礎欠損
	2016	太田東1号線1号橋	2067	太田東1号線		2.8	3.8	1	ラーメン橋	RC橋	II	下部構造:ひびわれ
○	2017	太田柴内線1号橋	2099	太田柴内線	1970	11.0	2.5	1	I桁	RC橋	I	
	2021	東浦1号線2号橋	2146	東浦1号線		4.6	5.5	1	床版橋	RC橋	I	
	2022	東浦6号線1号橋	2151	東浦6号線		4.2	2.7	1	床版橋	RC橋	II	床版:剥離

長寿命化	橋梁番号	名称	路線番号	路線名称	架設年次	橋長	幅員	径間数	上部工構造	橋種	健全度	摘要
	2024	東浦12号線1号橋	2157	東浦12号線		3.9	5.5	1	床版橋	RC橋	II	床版:剥離
	2025	東浦13号線1号橋	2158	東浦13号線		4.1	6.5	1	床版橋	RC橋	II	床版:剥離
	2026	正福寺橋	2160	正福寺線		2.8	3.8	1	H桁	鋼橋	II	下部構造:欠損
	2027	辻2号線1号橋	2176	辻2号線		4.3	2.6	1	床版橋	RC橋	I	
○	2028	西山幹線1号橋	2185	西山幹線	1977	6.0	6.5	1	床版橋	RC橋	III	床版:鉄筋露出・遊離石灰 その他:Gr変形
	2029	辻平石線1号橋	2188	一辻平石線		4.0	2.3	1	I桁	石橋	II	その他:腐食
○	2032	大坊枇杷ノ口線1号橋	2208	大坊枇杷ノ口線	1994	7.0	4.0	1	床版橋	RC橋	II	床版:ひびわれ
	2034	岡大泉線1号橋	2248	岡大泉線		3.0	4.3	1	床版橋	RC橋	I	
	2035	岡中央線1号橋	2249	岡中央線		2.7	2.1	1	床版橋	RC橋	II	床版:鉄筋露出・剥離
	2039	柴内藤田線1号橋	2289	柴内藤田線		2.2	4.0	1	床版橋	RC橋	II	床版:鉄筋露出・遊離石灰
○	2041	宅熊線2号橋	2312	宅熊線	1998	5.3	8.6	1	ラーメン橋	RC橋	II	下部構造:ひびわれ
	2047	広谷影線1号橋	2364	広谷影1号線		3.8	6.3	1	ラーメン橋	RC橋	III	床版:鉄筋露出・剥離 下部構造:鉄筋露出・剥離
	2050	家賀川向線2号橋	2383	家賀川向線		2.1	3.6	1	床版橋	RC橋	I	
	2051	家賀大久保線1号橋	2389	家賀大久保線		2.4	3.0	1	床版橋	RC橋	I	
	2053	家賀道上幹線1号橋	2395	家賀道上幹線		2.1	3.8	1	床版橋	RC橋	III	下部構造:ひびわれ
	2057	宅熊皆瀬線1号橋	2421	宅熊皆瀬線		2.3	5.0	1	ラーメン橋	RC橋	I	
○	2062	吉良谷橋	2465	吉良谷線	1957	13.0	3.6	1	I桁	RC橋	IV	主桁:鉄筋露出 床版:鉄筋露出 下部構造:鉄筋露出
	2065	広瀬宮平線1号橋	2468	広瀬宮平線		4.9	2.7	1	H桁	鋼橋	II	主桁:腐食 床版:腐食
	2068	日浦宮平線1号橋	2483	日浦宮平線		3.2	3.5	1	床版橋	RC橋	I	
○	2071	中谷線1号橋	2501	中谷線	1975	7.0	3.6	1	I桁	RC橋	II	主桁:遊離石灰 床版:遊離石灰
	2072	1号橋	2322	捨子千枚田線		2.7	3.5	1	床版橋	RC橋	I	
	3001	赤松1号線1号橋	3001	赤松1号線		2.5	4.0	1	床版橋	RC橋	I	
	3002	赤松1号線2号橋	3001	赤松1号線		3.7	4.4	1	床版橋	RC橋	II	その他:Gr変形
	3003	赤松1号線3号橋	3001	赤松1号線		2.3	5.6	1	床版橋	RC橋	II	下部構造:ひびわれ
	3007	須貝瀬伊良原線1号橋	3005	須貝瀬伊良原線		3.1	3.0	1	床版橋	RC橋	I	
	3011	出羽1号線2号橋	3025	出羽1号線		4.5	3.9	1	床版橋	RC橋	II	床版:剥離・欠損 その他:欠損
	3012	奥大野1号線1号橋	3027	奥大野1号線		3.7	4.3	1	床版橋	RC橋	I	
	3013	奥大野1号線2号橋	3027	奥大野1号線		2.5	3.5	1	床版橋	RC橋	II	床版:欠損・漏水
	3014	奥大野1号線3号橋	3027	奥大野1号線		3.0	3.0	1	床版橋	RC橋	II	下部構造:ひびわれ・洗掘
	3017	一字線2号橋	3052	一字線		4.7	3.0	1	床版橋	鋼橋	I	
	3021	赤松2号線1号橋	3058	赤松2号線		4.4	3.3	1	床版橋	RC橋	I	
	3022	赤松2号線2号橋	3058	赤松2号線		4.4	4.0	1	床版橋	RC橋	II	下部構造:剥離
	3023	赤松2号線3号橋	3058	赤松2号線		4.7	2.8	1	床版橋	RC橋	II	床版:鉄筋露出

長寿命化	橋梁番号	名称	路線番号	路線名称	架設年次	橋長	幅員	径間数	上部工構造	橋種	健全度	摘要
	3024	赤松3号線1号橋	3059	赤松3号線		2.7	6.3	1	床版橋	RC橋	II	下部構造:遊離石灰
○	3026	赤松大横線2号橋	3064	赤松大横線	1978	5.2	11.9	1	H桁	混合橋	II	主桁:腐食 床版:腐食 下部構造:欠損・遊離石灰
	3041	剪字あかご線1号橋	3091	剪字あかご線		4.4	3.0	1	床版橋	RC橋	I	
	3050	大野1号線2号橋	3100	大野1号線		4.6	4.1	1	床版橋	RC橋	III	下部構造:破損・ひびわれ
○	3052	大野1号線4号橋	3100	大野1号線	1976	6.0	4.2	1	床版橋	RC橋	III	下部構造:ひびわれ・土流出
○	3053	大野1号線5号橋	3100	大野1号線	1976	5.8	4.0	1	床版橋	RC橋	III	床版:鉄筋露出 下部構造:ひびわれ・欠損
○	3054	大野1号線6号橋	3100	大野1号線	1983	5.7	4.0	1	床版橋	RC橋	II	その他:Gr変形
○	3056	大野1号線8号橋	3100	大野1号線	1987	6.2	4.0	1	床版橋	RC橋	I	
○	3057	大野1号線9号橋	3100	大野1号線	1988	7.2	4.0	1	床版橋	RC橋	II	床版:遊離石灰 下部構造:欠損・ひびわれ
	3059	大野中線2号橋	3102	大野中線		4.2	2.5	1	床版橋	RC橋	I	
	3063	伊良原1号線4号橋	3106	伊良原1号線		2.5	4.2	1	床版橋	RC橋	II	床版:ひびわれ・鉄筋露出・遊離石灰
○	3064	九藤中線1号橋	3109	九藤中線	1980	5.8	3.0	1	床版橋	RC橋	III	下部構造:洗掘
	3075	平1号線1号橋	3122	平1号線		2.6	3.1	1	床版橋	RC橋	III	下部構造:ひびわれ その他:欠損
	3076	平1号線2号橋	3122	平1号線		2.5	3.5	1	床版橋	RC橋	II	下部構造:洗掘
○	3099	赤松8号線1号橋	3163	赤松8号線		6.0	4.0	1	床版橋	RC橋	I	
○	3100	赤松8号線2号橋	3163	赤松8号線		5.8	3.0	1	床版橋	RC橋	III	下部構造:陥没 その他:ひびわれ
	3101	白木上線1号橋	3164	白木上線		2.3	8.7	1	床版橋	RC橋	II	床版:変形
○	3102	奥大野上線1号橋	3166	奥大野上線		9.0	4.0	1	床版橋	RC橋	II	その他:変形