

## 平成30年度 つるぎ町橋梁点検結果一覧表(15m以上)

(委託)

長寿命化	橋梁番号	名称	路線番号	路線名称	架設年次	橋長	幅員	径間数	上部工構造	橋種	健全度	摘要
○	2003	長橋	2004	長橋線	1959	78.6	3.0	11	床版橋	PC橋	II	主桁:ひびわれ 床版:遊離石灰 下部工:ひびわれ
○	2061	宮平橋	2450	日浦猿飼線	1968	27.0	3.1	1	I桁	鋼橋	II	主桁:腐食 床版:軽微な漏水 支承:腐食
○	2073	夫婦橋	2521	家賀下線	1967	16.6	3.6	1	H桁	鋼橋	II	主桁:腐食 支承:腐食 路面:凹凸有り
○	2075	太田川橋	2533	太田宮内線	1989	22.8	5.6	1	I桁	混合橋	II	主桁:腐食 床版:ひびわれ 支承:腐食・ひびわれ 路面:凹凸有り
○	3008	須貝瀬伊良原線2号橋	3005	須貝瀬伊良原線	1975	16.0	5.5	1	H桁	鋼橋	II	床版:ひびわれ 路面:凹凸有り 伸縮装置欠損
○	3010	出羽橋	3025	出羽線	1967	15.5	3.0	1	I桁(合成)	鋼橋	II	主桁:腐食 床版:遊離石灰
○	3015	土釜橋	3051	土釜線	1930	22.7	4.6	1	二鉸充腹鋼拱橋	鋼橋	II	床版:遊離石灰 下部工:ひびわれ
○	3015	一字線1号橋	3052	一字線	1986	19.0	4.1	1	H桁	鋼橋	II	主桁:腐食 床版:ひびわれ 支承:腐食
○	3034	蛸橋	3083	剪字蔭古見線	1982	42.6	5.0	2	H桁(合成)	鋼橋	II	主桁:腐食 床版:腐食・遊離石灰 下部工:遊離石灰 支承:腐食
○	3038	やつづか橋	3088	太刀之本塔高線	1981	31.4	3.0	1	I桁	鋼橋	II	主桁:腐食 床版:ひびわれ 下部工:ひびわれ 支承腐食
○	3040	八ツ塚切越橋	3089	太刀之本1号線	1972	45.5	4.0	2	H桁(合成)	鋼橋	II	主桁:ひびわれ 床版:ひびわれ・遊離石灰 路面:凹凸有り
○	3060	八面橋	3106	伊良原1号線	1965	17.6	4.0	1	H桁	鋼橋	III	主桁:腐食・ボルトの脱落 床版:遊離石灰 下部工:遊離石灰 支承:腐食
○	3069	一字橋	3116	須貝瀬線	1936	24.1	4.0	1	デッキワーレントラス橋	鋼橋	III	主桁:腐食・破断 床版:遊離石灰 支承:腐食
○	3081	奥大野熊ノ内線1号橋	3146	奥大野熊ノ内線	1971	15.7	3.0	2	H桁	鋼橋	III	主桁:腐食・ボルトの脱落 床版:腐食 下部工:腐食 支承:腐食
○	3091	堂平広沢線2号橋	3148	堂平広沢線	1977	15.0	3.0	1	H桁	鋼橋	III	主桁:腐食・ボルトの脱落 床版:遊離石灰 支承:腐食 路面:凹凸有り