

平成30年度 つるぎ町橋梁点検結果一覧表(15m未満)

(直営)

長寿命化	橋梁番号	名称	路線番号	路線名称	架設年次	橋長	幅員	径間数	上部工構造	橋種	健全度	摘要
○	2008	捨子広谷線3号橋	2021	捨子広谷線		8.0	3.6	1	I桁	混合橋	II	主桁:ひびわれ 床版:凹凸 下部構造:うき
○	2033	宮内1号線1号橋	2229	宮内1号線		8.5	4.0	1	床版橋	RC橋	II	床版:遊離石灰 下部構造:うき・ひびわれ その他:Gr変形
○	2049	家賀川向線1号橋	2383	家賀川向線		10.0	2.5	1	I桁	鋼橋	III	主桁:腐食 横桁:腐食 床版:腐食 その他:腐食・欠損
○	2076	長木広谷線1号橋	2532	長木広谷線		11.0	3.2	1	床版橋	RC橋	I	
○	3019	一字下古見線1号橋	3054	一字下古見線		5.6	4.7	1	床版橋	RC橋	III	床版:遊離石灰 下部構造:ひびわれ・洗掘
○	3068	須貝瀬線1号橋	3116	須貝瀬線	1931	7.5	3.7	1	H桁(合成)	鋼橋	III	主桁:腐食 床版:ひびわれ 下部構造:ひびわれ・洗掘
○	3079	白井下線1号橋	3128	白井下線		9.6	5.4	1	床版橋	RC橋	III	床版:鉄筋露出 その他:変形・欠損
○	3080	白井上線1号橋	3129	白井上線		10.7	3.0	1	H桁	鋼橋	II	主桁:腐食 床版:鉄筋露出 下部構造:遊離石灰 支承部:腐食 その他:腐食
○	3087	瀬貝杣野線1号橋	3145	瀬貝杣野線		10.0	4.0	1	床版橋	RC橋	III	下部構造:洗掘 その他:石積崩れ