

	橋梁 番号	名 称	路線 番号	路 線 名 称	架設 年次	橋長	幅員	径間数	上部工 構造	橋種	健全度	摘 要
1	1005	中屋橋	1004	鹿老渡木ノ内線	1972	12.0	6.1	1	床版橋	PC橋	II	主桁:ひびわれ 下部工:剥離
2	1025	和田橋	1023	西地東地線	1957	27.0	4.6	1	H桁(合成)	鋼橋	I	排水ますに軽微な欠損
3	1037	半田中央橋	1102	田井逢坂線	1971	60.0	6.3	2	H桁	鋼橋	II	主桁:腐食 床版:鉄筋露出・遊離石灰・ひびわれ 下部工:ひびわれ 支承:腐食
4	1054	日開野橋	1192	河野東養寺線	1996	31.0	5.2	1	I桁	鋼橋	II	床版:ひびわれ 下部工:ひびわれ 路面:凹凸
5	2015	大谷橋	2066	太田幹線	1980	24.0	8.2	1	I桁	鋼橋	II	主桁:腐食 床版:遊離石灰・ひびわれ 下部工:ひびわれ 支承:腐食
6	2031	八幡橋	2206	八幡橋線	1970	66.0	2.6	6	床版橋	PC橋	III	主桁:鉄筋露出 下部工:ひびわれ・鉄筋露出 路面:凹凸
7	2042	宅熊橋	2312	宅熊線	1973	37.0	4.2	1	I桁	鋼橋	II	主桁:腐食 床版:鉄筋露出 支承:剥離
8	3061	伊良原1号線2号橋	3106	伊良原1号線	1971	13.7	3.6	1	T桁	PC橋	II	下部工:ひびわれ・洗堀
9	3089	実平橋	3147	実平久保線	1971	16.8	3.7	1	H桁	鋼橋	I	床版:軽微なひびわれ
10	3092	堂平黒松線1号橋	3149	堂平黒松線	1967	9.4	3.6	1	T桁	PC橋	II	主桁:ひびわれ 床版:遊離石灰・ひびわれ 支承:ゆるみ・腐食 路面:凹凸